

Iglesia de San Juan de Nieva

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

El edificio principal de planta cruciforme latina con un sistema de porches exteriores y parcela ajardinada. la cubierta del edificio se asemeja al casco invertido de un barco (directriz parabólica). Puesto que el edificio es un ejemplar arquitectónico notable y singular, la Autoridad Portuaria ha optado por su conservación y por una rehabilitación que no excluya posibles usos en un futuro.



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre oficial:

Iglesia Ntra. Señora del Carmen

Otros nombres:

Iglesia de San Juan de Nieva

Referencia catastral:

3804117TP6330S0001AE

Titularidad:

Privada. Concesión Administrativa

Localización postal:

C/ Francisco Javier Sitges, nº 12. San Juan de Nieva

Propiedad:

Autoridad Portuaria de Avilés

Superficie de la parcela:

2.174 m²

Superficie construida:

556 m²



INFORMACIÓN PATRIMONIAL

Protección Tipo: Arquitectura de Autor representativa de una época. Grado Protección Integral Declarado: - Publicado: - Periodo uso (años): 1944-2008 Bienes inmuebles Elemento Bienes muebles Edificio Monumental	Estado actual de conservación: Regular Boletín declaración: - Enlace web: - Elementos constitutivos: El edificio principal de planta cruciforme latina con un sistema de porches exteriores (logías) y parcela ajardinada. La cubierta del edificio es de directriz parabólica.
--	---



ACTIVIDAD

Actividad industrial No Detalle actividad: Religioso	Clasificación Post-Industrial Uso actual No (desacralizada)
--	---



AUTORÍA Y COMENTARIOS

Autoría: Ignacio Álvarez Castelao	Comentarios Arquitectura de Autor representativa de una época.
---	--

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen se encuentra situada en la dársena de San Juan de Nieva, en el Puerto de Avilés, y su original diseño corresponde al arquitecto Ignacio Álvarez Castelao. Su proyecto está datado en el año 1944, alejándose de la arquitectura estrictamente autóctona y adentrándose ya en el Movimiento Moderno. Se eligió, para su ubicación, una parcela cuadrangular en un cruce de caminos, dentro de una zona de trabajo que favorecía el acceso de los obreros y vecinos de San Juan de Nieva a los cultos. La desacralización de la iglesia tras la procesión del 16 de julio de 2008 ha conllevado su progresivo deterioro.

FOTOGRAFÍAS

